

INSPEÇÃO DE AVALIAÇÃO — ADVANCED — NME ROUND BALER INSPECTION

2003 Hesston 956
Inventário: 274351C
Série: HM48114
Garantia desconhecida

LOCAL DE ARMAZENAGEM
Nelson Motors & Equipment / 731753
Radville, SK, S0C 2G0
Contato:

FOTOS (0 Total)

RESUMO

Estado geral:
Comentários
gerais:
Horas:

								Custo estimado		
	EXCELENTE	BOM	MEDIANO	RAZOAVEL	RUIM	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Transmissão		X						0	0	0
Frame and Wheels		X						0	0	0
Twine and Wrap System		X						0	0	0
Pickup						X		0	0	0
Belts				X				0	0	0
Bale Tensioning System		X						0	0	0
Sistemas Elétricos						X		0	0	0
Equipamento de Segurança								0	0	0
Miscelâneos								0	0	0
Overall Machine Rating								0	0	0

TRANSMISSÃO

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Condition of Drive Sprockets and Chains		X					Sprockets are decent. Chains new last season			
Condition of Shields		X								
Condition of Universal Joints		X					No slop			
Condition of Slip Clutch		X					Washers on the right side.			
Condition of Gear Box		X					Not leaking			

FRAME AND WHEELS

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Condition of Sheet Metal		X					One small weld on each side at back. Looks like a common weak point but won't affect operation whatsoever			
Condition of Tires		X								
Condition of Frame/Hitch? Any Cracks or Welds ☐ Sim ☒ Não										

TWINE AND WRAP SYSTEM

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Twine arms, Cylinders, Hoses and Cutter		X								
Drive Belt, Pulley, Rollers and Knife		X								

PICKUP

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Condition of Strippers		X					One has a bit of a bump to it.			
Condition of Gauge Wheels		X								
Condition of Pick-up Teeth Are there broken and damaged Teeth ☐ Sim ☒ Não		X					None broken. Pickups in great shape.			
Condition of Auger and Rotor Feed System Are there broken or damaged Knives ☐ Sim ☒ Não							Different style. No issues			
Condition of Roller Baffle and Forming shield						X				

BELTS

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Condition of Forming Belts - how much tread is remaining.				X			Belts don't have much tread left on them down to 20% or so.			
Belt Tracking Guide		X								
Condition of Splices/Pins			X				Probably time to change			
Condition of Roller Bearings		X								

BALE TENSIONING SYSTEM

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Tensioning Cylinders and Hoses		X					No issues or leaks			
Condition of Tensioning Springs and Gate Latches		X					Springs appear to be good			

SISTEMAS ELÉTRICOS

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Monitor and Harness Present and Functioning			X							
Lights and Warning Lights Operate						X	Did not test			

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

							Custo estimado			
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Are all Safety Shields, Covers and Shrouds Present ☒ Sim ☐ Não										
Is there an Operator's Manual Present ☐ Sim ☒ Não						Not sure				
Is SMV Safety Decals Present ☒ Sim ☐ Não										

MISCELÂNEOS

								Custo estimado		
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
Any Other Features or Notable Concerns										

OVERALL MACHINE RATING

							Custo estimado			
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A				
							Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
On a Scale of 1-10							8 for the age the condition is above average. Well maintained.			