

Stock Number: 532287

Model: X590 Serial Number: 1M0X590EAHM122580



### INSPEÇÃO DE AVALIAÇÃO — ADVANCED — HTI MOWERS/COMMERCIAL MOWERS PRE-TRADE INSPECTION

2017 John Deere X590  
Inventário: 532287  
Série: 1M0X590EAHM122580  
Garantia desconhecida

LOCAL DE ARMAZENAGEM  
**Heritage Tractor / 068083**  
Dixon, IL, 61021  
Contato:

#### FOTOS (0 Total)

#### RESUMO

Estado geral:  
Comentários  
gerais:  
Horas:

	EXCELENTE	BOM	MEDIANO	RAZOAVEL	RUIM	N/A	Observações	Custo estimado		
								Peças	Mão-de-obra	Total
CONFIGURATION								0	0	0
CONDITION						X		0	0	0
RECONDITIONING								0	0	0
THE SCALE								0	0	0

Stock Number: 532287

Model: X590 Serial Number: 1M0X590EAHM122580

**CONFIGURATION**

	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Custo estimado		
								Peças	Mão-de-obra	Total
SEAT										
FUEL										
TRANSMISSION TYPE Three-Bag Material Collection System (MCS) <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
MOWER ATTACHMENT OPTIONS Dump From Seat (DFS) Material Collection System (MCS) <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
WHAT IS THE FRONT TIRE SIZE? ShadePro™ Canopy <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
WHAT IS THE REAR TIRE SIZE? Sun Canopy <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
HORSEPOWER										
DECK SIZE							✓ 54			
DRIVE							✓ 2WD			
TRANSMISSION							✓ HYDRO			
TIRES							✓ PNEUMATIC			
ALL WHEEL STEER <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
ATTACHMENTS										

Stock Number: 532287

Model: X590 Serial Number: 1M0X590EAHM122580

**CONDITION**

	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Custo estimado		
								Peças	Mão-de-obra	Total
SEAT CONDITION		X								
SEAT OPERATION		X								
WHEEL CONDITON		X								
WHEEL APPEARANCE			X							
CASSIS/FRAME										
STEPS/FENDERS						X				
SHEET METAL		X								
ENGINE BLOCK		X								
CYLINDER HEAD		X								
VALVE COVER		X								
OIL PAN/GASKETS		X								
ENGINE POWER		X								
ENGINE LEAKS <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
EXCESSIVE ENGINE NOISE <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não										
TRANSMISSION		X								
CLUTCH/PEDAL		X								
MOWER DECK		X								
BLADES			X							
DECK BELTS/BEARINGS		X								
STEERING/BRAKES		X								
BATTERY/CABLES		X								
STARTER MOTOR/SWITCH		X								
LIGHTS			X							
DECALS			X							
SAFETY SHIELDS/COVERS		X								
[tire_cond]										

**RECONDITIONING**

	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Custo estimado		
								Peças	Mão-de-obra	Total
HERITAGE GUARD TRADE--WEST										
HERITAGE GUARD TRADE--EAST						560				
BROKEN							THIS NEEDS A NEW FUEL PUMP AND TOTAL ESTIMATE COST FOR WORK BEING DONE IS \$900			
MISSING						N/A				
LEAKING						N/A				
SAFETY						N/A				

Stock Number: 532287

Model: X590 Serial Number: 1M0X590EAHM122580

**THE SCALE**

						Custo estimado				
	NOVO	BOM	UTILIZAVEL	REPARAR	SUBSTITUIR	N/A	Observações	Peças	Mão-de-obra	Total
WHAT IS YOUR RATING ON THE SCALE?						5				